


# Kalibrace dotyku a další nastavení Windows ovladače dotyku


Pokud používáme ovladače dotyku vestavěné ve Windows, můžeme pro kalibraci a nastavení toho, který monitor je s dotykovou vrstvou, využít aplikaci „Nastavení Tablet PC“.

Používáme-li Windows ovladače – měli bychom vidět toto nastavení:



The screenshot shows the Windows 'System' settings window. The 'System' page is selected, and the 'Basic information about the computer' section is expanded. Under the 'System' heading, the 'Pen and touch control' status is shown as 'Support for single-touch control', with a yellow arrow pointing to this text. Other system details include: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 4.00 GB RAM, Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz, and a 64-bit operating system.

Kalibraci obrazovky najdeme stiskem klávesy „Windows“ a následným zadáním počátečních znaků slova „kalibrovat“.




The screenshot shows the Windows search interface. The search bar contains the text 'kalib'. The search results are displayed in a list: 'Nejllepší shoda' (Best match) with a gear icon, 'Kalibrovat obrazovku pro pero nebo dotykové zadávání' (Calibrate screen for pen or touch input) with a close button, and 'Nastavení' (Settings) with a right arrow. Below this, another result is shown: 'Kalibrovat barvy displeje' (Calibrate display colors) with a gear icon. The taskbar at the bottom shows the Start button, Search, Settings, File Explorer, and other icons.

Spustíme „**Kalibrovat obrazovku pro pero nebo dotykové zadávání**“.

V zobrazeném okně „Nastavení Tablet PC“:

- tlačítkem „Nastavení...“ – můžeme vybrat, který displej je s podporou dotyku
- tlačítkem „Kalibrovat...“ – spustíme kalibraci dotykové plochy



## Nastavení:

Pokud chcete tuto obrazovku určit jako dotykový displej, klepněte na ni jedním prstem.

Není-li toto obrazovka Tablet PC, přejděte stisknutím Enter na další obrazovku. Klávesou Esc lze nástroj ukončit.

## Kalibrovat:

Chcete-li poskytnout ukázky kalibrace, klepněte na každý křížek, který se objeví na obrazovce.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na libovolné místo na obrazovce můžete vrátit poslední kalibrovaný bod. Nástroj ukončíte stisknutím klávesy ESC. Před dokončením procesu kalibrace neměňte orientaci obrazovky.